

こうぎょうほうそう ぶもん
工業包装部門

つぎ ぶんしょう にほんさんぎょうきかく さだ ほうそうかもつ にあつか ずきごう
次の文章は日本産業規格 (JIS) に定められた「包装貨物の荷扱い図記号」
せつめい ぶんしょう ないよう ただ はんだん ただ ぶんしょう
について説明している。文章の内容が正しいかどうかを判断し、正しい文章に
あやま ぶんしょう きにゅう
は○を、誤っている文章には×を記入しなさい。

もんだい ほうそうかもつ なかみ とくせい ばあい かんが ずきごう
問題1 包装貨物の中身の特性がわからない場合は、考えられる図記号をす
ひょうじ
べて表示するのがよい。

1

せいとう
正答 ×

もんだい ずきごう ほうそうかもつ あめ かんそう じょうたい
問題2 この図記号は、「包装貨物を雨にあたらないようにし、乾燥した状態
たも いみ
に保たなければならない」という意味である。

2



せいとう
正答 ○